



# Bulletin de Service

**Date:** Le 3 novembre 2014

**Ligne de produit:** Motoneige

**Numéro de bulletin:** BS201506

**Objet:** ECM Reprogrammez

**Modèles concernés:** Tous 2014 ZR/XF 7000 et 2015 spécifique ZR/XF 7000 modèles

■ **REMARQUE:** Se référer à **Cat Tracker en ligne pour connaître les NIV concernés de votre inventaire** en cliquant sur l'onglet "Service" (entretien) et ensuite sur l'onglet "Bulletin Display" (afficher bulletin). Vous devrez choisir certains critères particuliers. Exemple: Type de bulletin - All (tous), Type de produit - SNOW (motoneige), Bulletin Number (no de bulletin) BS201506 et Bulletin Year 2015 (année du bulletin).

**Condition:** La cartographie de l'ECM ne répond pas aux normes Arctic Cat et devrait être mis à jour.

**Solution:** Reprogrammer l'ECM selon les instructions fournies avec le outil CATT II. Une fois que l'ECM a été reprogrammé, connectez-vous sur Cat Tracker Online, sélectionnez la BS201506 de bulletin, et déposer la demande de garantie.

**Garantie:** Une allocation de main-d'œuvre de 0,2 heure sera payée pour chaque motoneige.

■ **REMARQUE:** Veuillez vous rappeler que lorsque vous soumettez une réclamation, de vous assurer d'inscrire le millage actuel de chaque véhicule concerné.

## ATTENTION

Pour nous assurer que le travail de révision nécessaire soit complété dans un délai raisonnable et que ce problème est réglé, Arctic Cat demande que tout travail de révision soit complété avant le 3 novembre 2015. Toutes les réclamations de garantie directement reliées à ce problème ne seront plus acceptées après le 3 novembre 2015 sans préautorisation.