



# Bulletin de Service

**Date:** Le 7 novembre 2016

**Ligne de produit:** Motoneige

**Numéro de bulletin:** BS201706

**Objet:** Coup de pied de démarreur

**Modèles concernés:** Spécifique modèles 7000 de 2014, 2015, 2016

■ **REMARQUE:** Se référer à Cat Tracker en ligne pour connaître les NIV concernés de votre inventaire en cliquant sur l'onglet "Service" (entretien) et ensuite sur l'onglet "Bulletin Display" (afficher bulletin). Vous devrez choisir certains critères particuliers. Exemple: Type de bulletin - All (tous), Type de produit - SNOW (motoneige), Bulletin Number (no de bulletin) BS201706 et Bulletin Year 2017 (année du bulletin).

**Condition:** Il y a eu des améliorations au circuit de départ qui réduisent le rebond de démarrage sur les modèles affectés.

**Solution:** Reprogrammez selon les instructions fournies avec l'outil CATT II. Une fois reprogrammé, connectez-vous sur Cat Tracker Online, sélectionnez le bulletin BS201706 et déposez la demande de garantie.

**Garantie:** Une allocation de main-d'œuvre de 0,2 heure sera payée pour chaque motoneige.

■ **REMARQUE:** Veuillez vous rappeler que lorsque vous soumettez une réclamation, de vous assurer d'inscrire le millage actuel de chaque véhicule concerné.

## ATTENTION

Pour nous assurer que le travail de révision nécessaire soit complété dans un délai raisonnable et que ce problème est réglé, Arctic Cat demande que tout travail de révision soit complété avant le 7 novembre 2017. Toutes les réclamations de garantie directement reliées à ce problème ne seront plus acceptées après le 7 novembre 2017 sans préautorisation.