



# ARCTIC CAT®

## Bulletin de Service

**Date:** Le 5 decembre 2018

**Ligne de produit:** Motoneige

**Numéro de bulletin:** BS201810

**Objet:** Mise à jour d'étalonnage ECM

**Modèles concernés:** Tout les modèles 2014-2018 de 7000 modèles

■ **REMARQUE:** Se référer à Cat Tracker en ligne pour connaître les NIV concernés de votre inventaire en cliquant sur l'onglet "Service" (entretien) et ensuite sur l'onglet "Bulletin Display" (afficher bulletin). Vous devrez choisir certains critères particuliers. Exemple: Type de bulletin - All (tous), Type de produit - SNOW (motoneige), Bulletin Number (no de bulletin) BS201810 et Bulletin Year 2018 (année du bulletin).

**Condition:** Des améliorations ont été apportées aux étalonnages de départ de l'ECM pour améliorer les performances de démarrage depuis BS201506 et BS201706. Cette mise à jour remplace ces bulletins et doit être appliqué aux modèles concernés.

**Solution:** Reprogrammez selon les instructions fournies avec l'outil CATT II. Une fois reprogrammé, connectez-vous sur Cat Tracker Online, sélectionnez le bulletin BS201810 et déposez la demande de garantie.

**Garantie:** Une allocation de main-d'œuvre de 0,2 heure sera payée pour chaque motoneige.

■ **REMARQUE:** Veuillez vous rappeler que lorsque vous soumettez une réclamation, de vous assurer d'inscrire le millage actuel de chaque véhicule concerné.

### ATTENTION

Pour nous assurer que le travail de révision nécessaire soit complété dans un délai raisonnable et que ce problème est réglé, Arctic Cat demande que tout travail de révision soit complété avant le 5 decembre 2019. Toutes les réclamations de garantie directement reliées à ce problème ne seront plus acceptées après le 5 decembre 2019 sans préautorisation.